

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 57 от 25 февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

Т.А. Доляева

(подпись)

«27» февраля 2020 г.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» отделение муниципального района Красноармейский

446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Красноармейская, д.15, тел./факс(884639)2-42-39, E-mail:cent-7u-olga@mail.ru
(полное юридическое наименование объекта)
Авдеева Оксана Викторовна – директор

446140, Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Октябрьская, д. 3 тел/факс 84675 22408

email: kv-ks@yandex.ru заместитель директора Пономаренко Елена Семеновна

1. Наименование населенного пункта: 446140, Российская Федерация, Самарская область, Красноармейский район, село Красноармейское
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. Ведомственная принадлежность: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности: социальной обслуживании
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: количество обслуживаемых посетителей в день – 20 человек, вместимость – 30-40 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 497,64 кв.м., материал несущих конструкций - кирпич
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов - два входа, центральный и эвакуационный

8. Год постройки - 1964 г.

9. Год последней реконструкции - нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	350 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус № 631, остановка Детстанция		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией		нет
Нерегулируемые переходы	нет		нет
Внеуличные переходы	с пандусом		нет
	с подъемником		нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет		нет
Поручни на лестницах	нет	Пандусы с уклоном более 8% Поручни на пандусах	нет

№ по- сцени по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые меры по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	нет	К, О	-	
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	-	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	2,0 м	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каблуки 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	3,0 м	К	-	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	-	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	-	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	-	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О	-	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О	-	
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	5м	К, О	-	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	создание	
1.4. Открытая лестница - нет						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С	-	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С	-	
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	-	О, С	-	
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	-	О, С	-	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	-	
	расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	О, С	-	
	высота поручней	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
1.5. Пандус на рельефе -нет						
	Высота подвема одного марша	≤ 0,8 м	-	К	-	
	Угол уклона	≤ 5°	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К	-	
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	-	-	
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	-	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	-		-	
	Габариты площадки без пандуса	≥ 1,4 x 2 м	-	О, С	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	(ширина x глубина)	или 1,5 x 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К	-	
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С	-	
	Навес	наличие	<i>наличие</i>	К, О	-	
	Водоствод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	<i>нет</i>	К, О, С	<i>устрановка</i>	
	Информация об объекте	наличие	<i>наличие</i>	Г	-	
	Система вызова помощи	наличие	<i>наличие</i>	К		
2.2. Лестница наружная- <i>нет</i>						
	Нескользящее покрытие	наличие	-	О, С	-	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С	-	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	-	
	высота поручней	0,9 м	-	О, С	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	-	О, С	-	
2.3. Пандус наружный -нет						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Угол уклона	≤ 5°	-	К	-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	

№ по- счета по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-		-	
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м	-	К	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	-	
	Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О	-	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) верпикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	-	
	Звуковой маяк у входа**	наличие	-	С	-	
	Световой маяк у входа**	наличие	-	Г	-	
2.4. Тамбур						
	Табариты (глубина x ширина)	≥ 2,3 x 1,5 м,	1,4 x 1,4 м	К	реконструкция	рассмотреть

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м				<i>возможность при капитальном ремонте</i>
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	<i>Р</i>	К, О		
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м, при реконструкции – ≥ 0,9 м	<i>1,12 м</i>	К, О		
	Высота порога наружного, внутренне	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – ≤ 0,028 м	<i>0,03 м</i>	К	<i>реконструкция</i>	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	<i>глухое полностью</i>	С	-	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - нет						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	-	

№ по- счета по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте	0,9 м	-	О, С	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-		-	
	стационарный		-	К	-	
	мобильный		наличие	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения		$\geq 1,2$ м	К	-	
	Разворотные площадки		$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К	создание	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)		$\geq 1,0$ м	К, О	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода		наличие	К, Г	-	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)		наличие	К, Г	установка пиктограмм доступность	
	Речевые информаторы и маяки**		наличие	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**		наличие	Г	нет	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**		наличие	Г	нет	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Тактильная схема	наличие	нет	С	устрановка	
	Место отдышка и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	наличие 1,2м	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	наличие 1,5х1,1м	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	-	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	устрановка	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	устрановка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	устрановка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	О	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О	-	
3.5. Пандусе внутренний на этаже - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	устрановка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	устрановка	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, установка, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	<i>нет</i>	С	<i>устрановка</i>	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	<i>нет</i>	О, С	<i>устрановка</i>	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	<i>наличие</i>	О, С		
	на высоте	0,9 м	1,04м	О, С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	<i>нет</i>	О, С	<i>устрановка</i>	
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м	<i>нет</i>	О, С	<i>устрановка</i>	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	<i>нет</i>	С	<i>устрановка</i>	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	<i>нет</i>	С	<i>создание</i>	
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		-		-	
3.7. Лифт пассажирский - <i>нет</i>						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов – $\geq 1,1$ x 1,4 м	-	К	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2 ширина дверного проема	3 при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м	4 -	5 К	6 -	7
	Зеркало**	наличие	-	К	-	
	Поручни**	наличие	-	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г, С	-	
	Знак доступности	наличие	-	К	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С	-	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С	-	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавок						

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.2. Обслуживание в кабинете № 105						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	1,16м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,02м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,58м	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,02м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5 х 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 107						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,75м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0,015м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,45м	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,02м	С		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабине № 108						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,75 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,015 м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,56 м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,02 м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,77 x 2,0 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабине №201						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,078 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,005 м	К, О	реконструкция	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация тактильная	наличие	<i>нет</i>	С	<i>создание</i>	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	<i>наличие</i>	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	<i>1,50 м</i>	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	<i>0,02 м</i>	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	<i>1,2 м</i>	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	<i>1,5 x 1,38 м</i>	К	<i>создание</i>	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	<i>0,75 м</i>	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 203						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	<i>1,10 м</i>	К		
	Высота порога	отсутствие	<i>нет</i>	К, О		
	Информация тактильная	наличие	<i>нет</i>	С	<i>создание</i>	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	<i>наличие</i>	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	<i>1,58 м</i>	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	<i>0,02 м</i>	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	<i>1,2 м</i>	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	<i>создание</i>	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабине № 205						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,74м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,60м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,02м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабине № 207						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,74 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,53м	К		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,02м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х 1,5 м	1,55х 1,6 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабине №214						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,75 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,50м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,02м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х 1,5 м	2,3х 2,4 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,65м	К, О	реконструкция	
4.2. Обслуживание в кабине № 216						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,75 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация тактильная	наличие	<i>нет</i>	С	<i>создание</i>	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	<i>наличие</i>	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	<i>1,5 м</i>	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	<i>0,02 м</i>	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	<i>1,2 м</i>	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	<i>1,5 х 1,9 м</i>	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	$0,7-0,8$ м	<i>0,76 м</i>	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № - <i>нет</i>					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	$0,8-1,1$ м	-	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов -нет					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона) - <i>нет</i>					
	Ширина х глубина	$1,5$ х $1,5$ м	-	К	-	
	Место для сидения**	наличие	-	О	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - нет					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	Г	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов-нет					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	-	
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	наличие	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	есть	К, О, С	реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	

№ по- счета по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Тактильная маркировка санузла	наличие	<i>нет</i>	С	<i>установка</i>	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	<i>0,76м</i>	К, О	<i>установка</i>	
	Направление открывания дверей	наружное	<i>наружное</i>	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	<i>1</i>	К, О		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	<i>0,57м</i>	К, О	<i>реконструкция</i>	
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	<i>1,3м</i>	К, О, С	<i>реконструкция</i>	
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	<i>1,25м</i>	К, О, С	<i>реконструкция</i>	
	Унитаз:		-			
	опорные поручни	наличие	<i>нет</i>		<i>установка</i>	
	откидные поручни**	наличие	<i>нет</i>	К	<i>установка</i>	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	<i>нет</i>	К	<i>оборудование</i>	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	<i>нет</i>	О	<i>установка</i>	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	<i>0,081м</i>	К, О		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, замена, ремонт, создание, замена или реконструкция	Примечание
1	опорный поручень	3	4	5	6	7
	волопопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	О	устрановка	
	волопопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О	устрановка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К	оборудование	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	устрановка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	устрановка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	Душевые:		нет		-	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	-	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	-	
	опорный поручень	наличие	-	К, О	-	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	устрановка	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоблюдении нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства предоставления услуги	наличие	<i>наличие</i>	К, О, Г,		
	Надписи:	наличие	<i>наличие</i>	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	<i>1,84 м</i>	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	<i>0,010 м</i>	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	<i>нет</i>	К, О, Г, С	<i>устрановка</i>	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	<i>нет</i>	К, О, Г, С	<i>устрановка</i>	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства предоставления услуги с изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	<i>наличие</i>	С		
	высота размещения	1,3-1,4 м	<i>1,4м</i>	С		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	устрановка	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	устрановка	
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	устрановка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	-	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Индукционная система:	наличие	<i>нет</i>	Г	-	
	стационарная	наличие	<i>нет</i>	Г	-	
	переносная	наличие	<i>нет</i>	Г	<i>установка</i>	

7. Выводы

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения установлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту:

На пути к главному входу в здание произвести ремонт дорожного покрытия с установкой бордюров, которые выполняют предупредительную функцию для слабовидящих. Установить указатели направления движения к учреждению.

На территории, прилегающей к объекту, создать места отдыха. Создать не менее одного парковочного место для инвалидов с обозначением специальным знаком на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.

Входная группа:

На входных площадках установить водоотвод с решёткой или уклоном к открытой стороне площадке, на наружных площадках установить нескользящее покрытие, произвести реконструкцию поручней в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. При капитальном

ремонте рассмотреть возможность реконструкции входных дверей (ширина в проеме не менее 0,9 м.), оборудовать доводчиком, реконструкцию порогов (высота не должна превышать 0,014 м) и перепадов высот пола в тамбурах, в соответствии с требованием п. 5.1.4. СП 59.13330.2012. Для доступа в зону оказания услуг создать горизонтальную площадку в соответствии с требованиями п. 5.2.13. СП 59.13330.2012.

Установить световые и звуковые маяки.

Пути движения на объекте:

Установить контрастную рифленую направляющую полосу на путях движения. Установить рельефную и контрастно окрашенную плитку на участках пола перед поворотом и дверями. Установить тактильную немоскешму с указанием путей движения на объекте и тактильный информационный терминал (холл). В коридорах установить пиктограммы(вход, выход, доступность). Нанести контрастную маркировку дверных проёмов, установить поворотные дверные ручки для облегчения открывания дверей инвалиду в соответствии с требованием (п. 5.4.3. СП 59.13330.2012.)

На путях движения на объекте(корридор) установить опорные поручни округлого сечения.

Создать разворотные площадки для поворота инвалидов-колясочников. В коридорах устранить перепады отметок пола путём изменения толщины конструкции пола, величина которых не превышает 0,014 м. Организовать доступ для инвалидов на креслах – колясках на второй этаж здания, в т.ч. рассмотреть возможность приобретения гусеничного подъемника. Лестницы в здании оборудовать вдоль обеих сторон поручнями округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м, завершающие горизонтальные части которых длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м), и имеющими не травмирующее завершение в соответствии с п.5.2.15. СП 59.13330.2012. Установить тактильные указатели этажа на поручнях лестницы, а так же установить предупредительные полосы об окончании перил (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012.). На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначения этажей. Установить тактильные наклейки и контрастные маркировки верхней и нижней ступеней.

Выключатели в помещениях разместить на высоте не более 0,8 м от уровня пола.

Зона оказания услуг:

В кабинетах обслуживания МПН создать нормативную ширину дверных проёмов, а также проемы в стенах шириной не менее 0,9 м, устранить пороги и перепады высот пола, высота которых превышают 0,014 м в соответствии с требованиями п. 5.2.4. СП 59.13330.2012. Создать зону для кресла-коляски. Установить визуальную контрастную и тактильную информацию о предоставлении услуги. Установить тактильную информацию на высоте 1,8м. прописными буквами высотой 0,025м., а также переместить информацию с дверного полотна на стену рядом с дверью со стороны дверной ручки. В кабинетах, на полу которых есть ковровое покрытие, закрепить ковровое покрытие в соответствии с требованиями п. 5.2.8. СП 59.13330.2012. Выключатели в помещениях разместить на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Увеличить дверные проемы (ширина в проеме не менее 0,9 м).

Санитарно-бытовые помещения:

При капитальном ремонте рассмотреть возможность приспособления санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, с изменением ширины дверного проема, с установкой знаков доступности помещения, тактильной маркировки путей следования к санузлу, с установкой опорных откидных поручней для раковины и унитаза, крючков для костылей, системы тревожной звуковой (световой) сигнализацией, а также поворотного зеркала и установкой водопроводного крана с автоматическим и сенсорными кранами бесконтактного типа. Установить унитаз с автоматическим сливом или с ручным кнопочным управлением на боковой стенке кабины. Установить дверные ручки форма, которых позволяет инвалиду управлять ими одной рукой и не требует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п. 5.4.3. СП 59.13330.2012.). Создать зону для кресла-коляски рядом с унитазом. Выключатели разместить на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Установить тактильную плитку и тактильную ленту.

Средства информации и телекоммуникации:

Установить указатели и пиктограммы доступности, визуальную контрастную информацию о назначении кабинетов. Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами изготовленными с использованием шрифта Брайля, создать маркировку кабинетов приема со стороны ручки и на кабинетах санитарно-бытовых помещений, установить речевые информаторы и маяки. Установить звуковой маяк у входа, приобрести индукционную переносную систему.

Установить информационную мемосхему (тактильная схема движения) и тактильный информационный терминал.

Приложения: 1. _____


2. _____

3. _____

Представитель рабочей группы
Главный специалист
территориально-отдела
Юго-Западного округа


Пивлыкova К.Е.
(подпись) М.П.
Юго-Западный округ
2012 г.

Представитель рабочей группы
Председатель Чапаевской
местной организации
«Всероссийское общество слепых»


Н.В. Рыкова
(подпись)
М.П.
2012 г.

Представитель организации,
эксплуатирующей объект
Директор ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Юго-
Западного округа»


О.В. Авдеева
(подпись) М.П.
2012 г.

* Приняты сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немоющие люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой палочкой; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коляски, палки);

К – инвалиды, перемещающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную;

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.