

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы


(подпись)

Т.А. Долгова

« 18 » ИЮНЯ 2020г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 55 от « 2 » ИЮНЯ 2020г.

Государственное казенное учреждение Самарской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» отделение м.р. Приволжский

Адрес:

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический: 446100, г. Чапаевск, Самарская обл., ул. Красноармейская, 15
Фактический адрес объекта: 445560, Самарская область Приволжский район, с. Приволжье, переулок Спецалистов, д.12

телефон

8(84647)9 25 80

E-mail

rgsmi@yandex.ru

Должность

Директор

руководителя

ФИО

Авдеева Оксана Викторовна

1. Наименование населенного пункта: с. Приволжье
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. Ведомственная принадлежность: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности: Социальное обслуживание
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная собственность
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 40 человек/день, 100 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: часть здания, организация занимает 1 и 2 этаж, фундамент железобетонные блоки, наружные и внутренние стены – кирпичные, лестницы – бетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов: 3 входа

8. Год постройки: 1989 год

9. Год последней реконструкции: капитальный ремонт 2015 года в рамках государственной программы Самарской области «Доступная Среда Самарской области 214-2020 годы»

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	900м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусное сообщение до с. Приволье такси		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	2,0м	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройке в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	1,2м нет	К	-	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С	-	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	-	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных	< 0,025 м	-	К, С, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	площадок, примыкающих к путям пешеходного движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,01м	К, С, О	реконструкция-	
	Места отдыха**	наличие	наличие	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	38 м	К, О	-	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	1 место	К	-	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6х 3,6 м	6х 3,6м	К	-	
1.4. Открытая лестница.						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С	-	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С	-	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С	-	
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	-	О, С	-	
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	-	О, С	-	
	Расстояние до кромки ступени тактильной	≥ 0,8-0,9 м	-	С	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	-	
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-	
	высота поручней	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
1.5. Пандус на рельефе <i>нет</i>						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
	Промежуточная площадка при прямом пути движения(при высоте пандуса более 0,8 м).	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	-	-	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	-	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) – вход №1 - главный						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,74м		-	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	-	О, С	-	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	3,3x4,5м	К	-	
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	К, О, С	-	
	Навес	наличие	наличие	К, О	-	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой	наличие	наличие	К, О, С	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	стороне площадки, навес)					
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г	-	
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	О, С		
	Расстояние до крошки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосой	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	О, С		
	высота поручней	0,9 м	0,9	О, С	-	
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	наличие	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,25	О, С	реконструкция	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	-	О, С		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,0м	К	-	

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	Угол уклона	3	4	5	6	7
		$\leq 5^\circ$	8°	К	реконструкция	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,7м	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К; О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,97м	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7м	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	наличие	К, О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,36 м	К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:				-	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	3,0x1,5м	К	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	К	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,65x1,5	К	-	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5м	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	наличие	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)	наличие	-	К	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н)					

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Звуковой маяк у входа**	наличие	наличие	С		
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – $(1,5-1,8) \times 2$ м	$1,33 \times 1,23$ м	К	при капитальном ремонте рассмотреть возможность реконструкции	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	-	
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	$0,97$ м	К, О	-	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	$0,025$ м	К	-	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	наличие	С	-	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) – вход № 2						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	$0,58$ м		-	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	$2,0 \times 5,0$ м	О, С	-	

№ пометлений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при соответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К	-	
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	К, О, С	-	
	Навес	наличие	наличие	К, О	-	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	К, О, С	-	
	Информация об объекте	наличие	нет	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	О, С	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	О, С		
	высота поручней	0,9 м	0,9м	О, С		

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	не травмирующие завершения поручней	наличие	наличие	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	0,25	О, С	реконструкция	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м***	наличие	-	О, С		
2.3. Пандус наружный - нет						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Угол уклона	≤ 5°	-	К	-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-		-	
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м	-	К	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
	Нескользкое покрытие	наличие	-	К, О	-	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	-	
	Звуковой маяк у входа**	наличие	-	С	-	
	Световой маяк у входа**	наличие	-	Г	-	
2.4. Тамбур нет						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	-	К	-	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	-	К, О	-	
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции – $\geq 0,9 \text{ м}$	-	К, О	-	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014 \text{ м}$, обшая высота – $\leq 0,028 \text{ м}$	-	К	-	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	С	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) – вход № 3						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,73м		-	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,40x2,15м	О, С	-	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	К, О, С		
	Навес	наличие	нет	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Информация об объекте	наличие	нет	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	О, С	установка	
	Расстояние до кромок ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	Поручни с одной стороны
	высота поручней	0,9 м	0,97м	О, С	реконструкция	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	наличие	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,25	О, С	реконструкция	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 М**	наличие	-	О, С		
2.3. Пандус наружный - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-		-	
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м	-	К	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
	Нескользкое покрытие	наличие	-	К, О	-	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)	наличие	-	К	-	
	вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	С	-	
	Звуковой маяк у входа**	наличие	-	Г	-	
	Световой маяк у входа**	наличие	-	Г	-	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	≥ 2,3 x 1,5 м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	1,33x0,63м	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	-	

№ поменений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	1,23м	К, О	-	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,08м	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	установка	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - нет						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	-	
	на высоте	0,9 м	-	О, С	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей	наличие	-	К	-	
	высотой не менее 0,05 м					
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К	-	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие	-	К	-	
	мобильный	наличие	-	К	-	
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г	-	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	наличие	Г	-	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	наличие	С	актуализировать	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г	-	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	наличие	О	-	
	для колесочников: глубина – 1,5 м, ширина- 0,9 м	≥ 1 на этаж	наличие	К	-	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С	установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	На втором этаже отсутствует
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	установка	Не на всех проемах

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) -нет						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	О	-	
	на высоте	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О	-	
3.5. Пандус внутренний на этаже -нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,1м	К	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	7°	К	реконструкция	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5м	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	Колесоотбойники по продолжным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	установка	

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) №1						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С	-	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	-	Поручни с одной стороны
	на высоте	0,9 м	1,1м	О, С	реконструкция	
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	наличие	О, С	-	
	Завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	0,15м	О, С	реконструкция	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	установка	
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) №2						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	установка	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	-	Поручни с одной стороны
	на высоте	0,9 м	0,95м	О, С	реконструкция	
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	реконструкция	Не соответствуют нормам
	Завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	0,1м	О, С	реконструкция	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	Установка	
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский - нет						
	Кабина:		-			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве — $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов — $\geq 1,1 \times 1,4$ м	-	К	-	
	ширина дверного проема	при новом строительстве — $\geq 0,95$ м, для действующих объектов — $\geq 0,8$ м	-	К	-	
	Зеркало**	наличие	-	К	-	
	Поручни**	наличие	-	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г, С	-	
	Знак доступности	наличие	-	К	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С	-	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С	-	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2. Обслуживание в кабинете № 4					
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,82м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0,025м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,5м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,01м	С	замена	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,73м	К, О		
	4.2. Обслуживание в кабинете № 18					
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х 1,5 м	1,5 х 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,74м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 19						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,83м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О	создание	
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,7м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,01м	С	замена	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х 1,5 м	1,5 х 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 21						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,82м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0,04м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,5 м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,01 м	С	замена	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$1,4 \times 1,5$ м	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,74 м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 25						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,75 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0,02 м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,6 м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,01 м	С	замена	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$1,5 \times 1,5$ м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,73 м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 37						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,82 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	<i>создание</i>	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	-	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 38						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,82м	К	<i>реконструкция</i>	
	Высота порога	отсутствие	0,06м	К, О	<i>реконструкция</i>	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	<i>создание</i>	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	<i>создание</i>	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	-	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,74м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 39						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,82м	К	<i>реконструкция</i>	
	Высота порога	отсутствие	0,05м	К, О	<i>реконструкция</i>	

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация тактильная	наличие	нет	С	<i>создание</i>	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	<i>создание</i>	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	-	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	1,3 x 1,4 м	К	<i>создание</i>	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,74м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 49						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,82м	К	<i>реконструкция</i>	
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	<i>создание</i>	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,6м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,02м	С	<i>замена</i>	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 52						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	<i>реконструкция</i>	

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	<i>создание</i>	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	<i>создание</i>	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	-	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 53						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,86м	К	<i>реконструкция</i>	
	Высота порога	отсутствие	0,04м	К, О	<i>реконструкция</i>	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	<i>создание</i>	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	<i>создание</i>	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	-	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете № 54						

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0,05м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,6м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,025м	С	замена	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
4.2. Обслуживание в кабине № 55						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	наличие	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,6м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,025м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,76м	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № <i>нет</i>						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	-	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № _____ (примерочная, переговорная, cabina телефона) - <i>нет</i>						
	Ширина х глубина	1,5х1,5	-	К	-	
	Место для сидения**	наличие	-	О	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Санузел	наличие	наличие	Г		
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - <i>нет</i>						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	Г	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	-	
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	наличие	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	наличие	К, О, С	-	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	$0,9$ м	К, О	-	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К	-	
	Кабины для инвалидов:		нет			
	количество кабин	> 1 шт.	-	К, О	-	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	-	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С	-	
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С	-	
	Унитаз:		наличие			
	опорные поручни		наличие	К, О	-	
	откидные поручни**		наличие	К	-	

№ пометений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	0,8x1,23 м	К	-	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	наличие	О	-	
	Раковина:		наличие		-	
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,83м	К, О	-	
	опорный поручень	наличие	наличие	О	-	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	наличие	К, О	-	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О	-	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,3x0,8м	К	-	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	наличие	О	-	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К	-	
	Душевые: нет		-		-	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м	-	К, О	-	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	-	
	опорный поручень	наличие	-	К, О	-	
	Система тревожной сигнализации	наличие	наличие	К, О, С	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства предоставления услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,6м	К, О, Г, С	-	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075м	К, О, Г, С	-	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	1,3м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации	наличие	наличие	С		
	предоставления услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта	наличие	наличие	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Брайля:					
	высота размещения	1,3-1,4 м	1,3м	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	<i>создание</i>	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кнопочках санитарно-бытовых помещений	наличие	наличие	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт.)	нет	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт.)	нет	С, Г	-	
	Таксофон с автоматическим переключением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	наличие	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	наличие	Г, С		
	Малотабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	нет	Г	установка	

7. Выводы:

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения установлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту:

На прилегающей территории установить информацию об объекте. На пути к главному входу в здание произвести ремонт дорожного покрытия с установкой бордюров, которые выполнят предупредительную функцию для слабовидящих. Создать ровное покрытие пешеходных дорожек, не создающее вибрации при движении. На пути к главному входу установить указатели направления к учреждению. Установить тактильные полосы перед съездом и перед препятствием на тротуаре.

Создать не менее одного парковочного места для инвалидов, обозначенного специальным знаком на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м. Заменить садовый бортовой камень вдоль пешеходных путей и газонов.

Входная группа:

Оборудовать лестничные марши на входах одинаковыми ступенями по форме, по размерам ширины поступи и высоты подъема ступеней (ширину поступи следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м) в соответствии с п. 4.1.12. СП 59.13330.2012.

Установить систему вызова помощи. Провести реконструкцию наружных лестниц в соответствии со СП 59.13330.2012, установить нескользкое покрытие, тактильную рифленую плитку перед лестничным маршем шириной 0,5 м и контрастную маркировку крайних ступеней. Установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой 0,02 м (п. 5.2.9. СП 59.13330.2012.), также установить поручни с двух сторон с не травмирующими завершениями.

Провести реконструкцию пандуса с уклоном не более 1:12 (8%) (п. 5.2.13. СП 59.13330.2012). Перед пандусом произвести ремонт дорожного покрытия, установить тактильную полосу перед пандусом на входе. При капитальном ремонте рассмотреть возможность реконструкции тамбура, увеличить глубину тамбура на входе до 2,3 м в соответствии с требованиями п. 5.1.7. СП 59.13330.2012.

У входа установить звуковой и световой маяк.

Пути движения на объекте:

На путях движения на объекте(1 и 2 этаж) установить опорные устройства, создать контрастную рифленую направляющую полосу на путях движения(п. 7.1.8. СП 59.13330.2012.). Установить рельефную и контрастно окрашенную плитку на участках пола перед поворотом и дверьми(п. 5.2.3. СП 59.13330.2012.), установить указатели направления движения (доступность, вход, выход).

В коридорах с узкими проемами в стенах увеличить проемы шириной до 0,9 м, устранить пороги и перепады высот пола, высота которых превышает 0,014 м (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012.).

Установить тактильные таблички с информацией о предоставляемых услугах. Нанести контрастную маркировку дверных проемов.

Организовать доступ для инвалидов на креслах-колясках на второй этаж здания, в т.ч. рассмотреть возможность приобретения гусеничного подъемника. Лестницы оборудовать поручнями вдоль обеих сторон, завершающие горизонтальные части которых длиннее марша лестницы на 0,3 м, и имеющими не травмирующее завершение в соответствии с п. 5.2.15. СП 59.13330.2012. Лестничные марши оборудовать поручнями округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил установить рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012.). Установить тактильные наклейки и контрастные маркировки верхней и нижней ступеней. Установить информационную мемосхему (тактильная схема движения) и тактильный информационный терминал (холл).

